

Budget, ver. 0.1

SAMLEDE RETABLERINGSOMKOSTNINGER, "Renovering af Vestergade Mariager"

| Interessent | Total | | | | |
|---------------------------------|--------------|---|-------------|---|-------|
| | Hovedledning | | Stikledning | | I ALT |
| | L | B | L | B | |
| Vej * | | | | | 443 |
| Kloak * | | | | | 360 |
| Vand * | | | | | 285 |
| Fj.varme * | | | | | 179 |
| Gas | | | | | 0 |
| Enig Fiber | | | | | 0 |
| TDC | | | | | 0 |
| Global Connect | | | | | 0 |
| N1 | | | | | 0 |
| Renovation | | | | | 0 |
| Summer overføres til Fordeling: | | | | | 1268 |

Jf. tegning
A133254_1_TEG_102



* Ledningsejerens andel bestemmes af ud fra tegning A133254_1_TEG_102 hvor de opsummerede arealer der fremgår af "I ALT " kan henføres til

Budget, ver. 2

SAMLEDE RETABLERINGSOMKOSTNINGER, "Renovering af Vestergade Mariager"

| Interessent | Opgørelse - belægninger | | | Opgørelse - Fælleudgifter | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | Berørt areal | Fordelings-tal | Udgift kr. | Opgørelse af berørt volumen**** [m³] | Fordelingstal volumen [%] | Vibrationsmålere | Byggeledelse + Arbejds miljøkoordinering, Byggeplads | Fotoregistrering | Geoteknik ** | Arkæologi*** | Forureningsundersøgelser |
| | | | | | | 70.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 25.000,00 |
| Vej***** | 443 | 35% | 974.600 | 630,9 | 39% | 27.291 | 77.976 | 3.899 | 25.000 | 97.469 | 8.734 |
| Kloak * | 360 | 28% | 792.733 | 700,8 | 43% | 30.315 | 86.615 | 4.331 | 25.000 | 108.268 | 7.104 |
| Vand * | 285 | 23% | 627.733 | 210,1 | 13% | 9.088 | 25.967 | 1.298 | | 32.459 | 5.626 |
| Fj.varme * | 179 | 14% | 394.533 | 76,4 | 5% | 3.305 | 9.443 | 472 | | 11.803 | 3.536 |
| Gas | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Enig Fiber | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| TDC | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Global Connect | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| N1 | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Renovation | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Summer overføres | 1268 | 100% | 2.789.600 | 1.618 | 100% | | | | | | |

Budget, ver. 2

SAMLEDE RETABLERINGSOMKOSTNINGER, "Renovering af Vestergade Mariager" - reetableres med asfalt

| Interessent | Opgørelse - belægninger | | | Opgørelse - Fælleudgifter | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | Berørt areal | Fordelings-tal | Udgift kr. | Opgørelse af berørt volumen**** [m³] | Fordelingstal volumen [%] | Vibrationsmålere | Byggeledelse + Arbejds miljøkoordinering, Byggeplads | Fotoregistrering | Geoteknik ** | Arkæologi*** | Forureningsundersøgelser |
| | | | | | | 70.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 25.000,00 |
| Vej | 443 | 35% | 177.200 | 462,4 | 29% | 20.002 | 57.150 | 2.857 | 25.000 | 71.437 | 8.734 |
| Kloak * | 360 | 28% | 144.133 | 773,8 | 48% | 33.473 | 95.637 | 4.782 | 25.000 | 119.546 | 7.104 |
| Vand * | 285 | 23% | 114.133 | 267,4 | 17% | 11.567 | 33.049 | 1.652 | | 41.311 | 5.626 |
| Fj.varme * | 179 | 14% | 71.733 | 114,6 | 7% | 4.957 | 14.164 | 708 | | 17.705 | 3.536 |
| Gas | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Enig Fiber | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| TDC | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Global Connect | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| N1 | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Renovation | 0 | 0% | - | | | | | | | | |
| Summer overføres | 1268 | 100% | 507.200 | 1.618,2 | 100% | | | | | | |