

KONSEKVENSVURDERING FOR SAGEN

Hadsund Vv ny kildeplads Marienhøj

Sagsnavn	Hadsund Vv ny kildeplads Marienhøj		
Sagsnummer	13.02.01-P19-7-24	Oprettet	16-09-2025 09:07
Oprettet af	dogjo	Opdateret	11-12-2025 12:35
BEST version	3.1	Udskrevet	11-12-2025 12:36
Referenceperiode	2010 - 2020		
Bemærkning	Beregningsscenarie hvor den nye kildeplads i Marienhøj er sat til 175.000 m3 og Linddalens 2 boringer er sat til hhv115.000 m3 og 110.000 m3pr boring, ialt 225.000 m3. Dermed en samlet tilladelse til 400.000 m fordelt på 3 boringer.		

STAMELEMENTER

Boringer:

DGU-nummer	50.372	Lokalitet	Lindalen, ved Markedsgade
Dybde	159	Magasin	Kalk
Filtertop	68,7	Filterbund	159,4
Formål	V (Vandfors./sænkn.)	Anvendelse	VV (Vandværksboring)
Indvindingstilladelse	78500	Justeret indvindingsmængde	115.000
Infiltrationsfaktor	0	Pumpetid	100

DGU-nummer	50.705	Lokalitet	Lindalenskov, Markedsgade
Dybde	162	Magasin	Kalk
Filtertop	73,2	Filterbund	122
Formål	V (Vandfors./sænkn.)	Anvendelse	VV (Vandværksboring)
Indvindingstilladelse	78500	Justeret indvindingsmængde	110.000
Infiltrationsfaktor	0	Pumpetid	100

DGU-nummer	846.proveboringB1	Lokalitet	Hadsund Vandværk - ny kildeplads
Dybde	80	Magasin	Kalk
Filtertop	48	Filterbund	80
Formål	VV (Vandværksboring)	Anvendelse	VV (Vandværksboring)
Indvindingstilladelse	200000	Justeret indvindingsmængde	175.000
Infiltrationsfaktor	0	Pumpetid	100

PÅVIRKNINGSVURDERING

Element - Vandløbsoplande	Stam. l/s	Stam. %	Akk. l/s	Akk. %	Tillad. %	BEST vurd. (trin 1)	Faglig vurd. (trin 2)
846008464	0,01*	42,21*	0,03	0,24	30,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008454	0,03*	24,13*	0,12	1,74	10,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008322	0,46*	94,06*	0,49	3,10	30,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008320	1,33*	95,36*	1,39	3,87	9,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008458	0,35*	73,79*	0,47	4,44	20,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008634	0,07*	2,31*	3,15	5,38	50,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008326	0,19*	21,48*	0,88	5,78	4,00	Kritisk	Ikke vurderet
846008324	0,78*	98,10*	0,80	5,82	50,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
999000388	0,56*	98,81*	0,57	10,56	10,00	Kritisk	Ikke vurderet
846008462	0,14*	57,91*	0,24	11,60	40,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
999000389	0,47*	71,68*	0,66	13,15	30,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008448	6,97*	67,81*	10,27	13,66	30,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008450	4,57*	63,94*	7,15	16,10	50,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008466	0,01*	1,53*	0,44	16,26	40,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008460	2,23*	83,66*	2,67	19,47	20,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008592	0,44*	96,14*	0,46	22,87	30,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008452	3,05*	70,46*	4,33	34,07	40,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
846008456	2,46*	75,25*	3,27	76,00	30,00	Kritisk	Ikke vurderet
Element - Naturlokaliteter		Stam. m	Stam. %	Akk. m	Tillad. m	BEST vurd. (trin 1)	Faglig vurd. (trin 2)
d1a80c31-4b4a-4bfb-889c-89cc9fa98f88		0,68*	99,59*	0,68	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
111e856b-5353-11e2-a566-00155d01e765		0,39*	108,49*	0,36	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
111e8567-5353-11e2-bbf5-00155d01e765		0,38*	107,95*	0,35	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1085eead-5353-11e2-9bc5-00155d01e765		0,31*	116,01*	0,27	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
5ec9851c-730a-4976-a26e-777d8ddc516d		0,31*	99,27*	0,32	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1085eea1-5353-11e2-9b82-00155d01e765		0,24*	99,32*	0,24	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1119ca37-5353-11e2-b6fc-00155d01e765		0,23*	103,28*	0,22	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
f5274a7d-9818-4eeb-90f7-58910a969010		0,20*	118,86*	0,17	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
7013a14a-cb00-44cb-9a9d-02776b8981c6		0,16*	159,03*	0,10	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1085eea2-5353-11e2-b876-00155d01e765		0,15*	97,92*	0,15	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
22ea2455-d8fd-482d-afa1-92227d3c9661		0,13*	106,09*	0,12	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1083a4f3-5353-11e2-a5d8-00155d01e765		0,11*	96,44*	0,12	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
99ef8891-d5af-4a8e-8823-172fff2dbadd		0,10*	107,15*	0,10	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
e398ee5e-14d0-4484-84cc-b5c04b1534df		0,08*	89,97*	0,09	0,15	Måske kritisk	Ikke vurderet
4c0543c9-49b0-4603-9f6b-6252a6886a32		0,08*	89,39*	0,09	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
2bd8b4ac-a929-4523-8b7c-6a656627301e		0,08*	89,39*	0,09	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fcfcabc0-5351-11e2-8435-00155d01e765		0,08*	93,37*	0,08	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet

fe3e7a68-5351-11e2-8f61-00155d01e765	0,07*	90,93*	0,08	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fd120869-5351-11e2-86dc-00155d01e765	0,07*	98,71*	0,07	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
f35f5498-19dd-434d-bb96-67ac317da33f	0,06*	100,00*	0,06	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
0203b08b-225a-44f3-a854-8a4858b7523a	0,06*	-163,75*	-0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
11282268-5353-11e2-ac8c-00155d01e765	0,05*	96,64*	0,05	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1091d58d-5353-11e2-b867-00155d01e765	0,05*	96,64*	0,05	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3e7a98-5351-11e2-baa8-00155d01e765	0,05*	99,27*	0,05	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe39bf8b-5351-11e2-b628-00155d01e765	0,05*	-380,12*	-0,01	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fd0d4da2-5351-11e2-87fd-00155d01e765	0,04*	93,43*	0,05	0,05	Måske kritisk	Ikke vurderet
111e8532-5353-11e2-a824-00155d01e765	0,04*	221,68*	0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1091d588-5353-11e2-96df-00155d01e765	0,04*	95,77*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fc06053-5351-11e2-a5c8-00155d01e765	0,04*	83,17*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fc06051-5351-11e2-9413-00155d01e765	0,04*	83,17*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3c30ab-5351-11e2-a117-00155d01e765	0,04*	83,17*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3c30b0-5351-11e2-a4d1-00155d01e765	0,03*	91,67*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3293ef-5351-11e2-8010-00155d01e765	0,03*	-129,92*	-0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3293ee-5351-11e2-bbab-00155d01e765	0,03*	-129,92*	-0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
043827e9-6d99-47e6-ab14-c87afbdbd4b7	0,03*	100,00*	0,03	0,05	Måske kritisk	Ikke vurderet
c07d3585-56fd-4cf4-be15-5c377c75ffda	0,03*	69,40*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
111e8538-5353-11e2-a79c-00155d01e765	0,02*	-179,81*	-0,01	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
8f99ab15-0744-4e88-9c2d-a37516008306	0,02*	-175,32*	-0,01	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
111e8548-5353-11e2-80e5-00155d01e765	0,02*	-50,50*	-0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
108aa9b3-5353-11e2-8b65-00155d01e765	0,02*	87,72*	0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
39595467-f0d8-4cab-b3c1-c3e0015f6d38	0,02*	100,00*	0,02	0,05	Ikke kritisk	Ikke vurderet
752ab5c5-0867-456e-bd48-3e40f1d3916a	0,02*	74,04*	0,03	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
1119ca36-5353-11e2-94ce-00155d01e765	0,02*	-27,71*	-0,07	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fd12086f-5351-11e2-9e21-00155d01e765	0,02*	99,39*	0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe4a616f-5351-11e2-9b4e-00155d01e765	0,02*	97,49*	0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fcadef89-5351-11e2-9cae-00155d01e765	0,02*	54,52*	0,03	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
534000ff-cfe0-46fa-b5ff-2e410b271ca8	0,02*	97,15*	0,02	0,05	Ikke kritisk	Ikke vurderet
b7997941-3c37-4362-b7d1-35dcfa535ab3	0,02*	-7,64*	-0,20	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
96764eff-e3a2-40a9-97d7-205252fd6c33	0,02*	-7,64*	-0,20	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3c308e-5351-11e2-9e27-00155d01e765	0,01*	55,70*	0,03	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fe3c3096-5351-11e2-99ea-00155d01e765	0,01*	39,62*	0,03	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
111e8537-5353-11e2-b0e7-00155d01e765	0,01*	33,72*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fd0fbe6d-5351-11e2-b8d5-00155d01e765	0,01*	33,72*	0,04	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fd0d4d71-5351-11e2-abf5-00155d01e765	0,01*	53,72*	0,02	999,00	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fcadef87-5351-11e2-937d-00155d01e765	0,01*	48,19*	0,02	0,05	Ikke kritisk	Ikke vurderet
fd0d4d9b-5351-11e2-9021-00155d01e765	0,01*	96,40*	0,01	0,05	Ikke kritisk	Ikke vurderet

Samlet vurdering	Kritisk	Ikke vurderet
------------------	--------------------------------	---------------


**Summeret påvirkning fra valgte boringer*
OBS: Værdier er sænkning i forhold til reference

Bilag - Opland: 846008448

Generelt	
Id	846008448
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	2.152.700
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	75,20
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	75,20
Tilladelig påvirkning [%]	30
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	10,27
Beregnet vandføringsreduktion [%]	13,66
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	4,80	46,73	175.000	100	0,0
50.705	1,27	12,38	110.000	100	0,0
50.372	0,89	8,70	115.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008450

Generelt	
Id	846008450
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	2.700.613
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	44,40
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	44,40
Tilladelig påvirkning [%]	50
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	7,15
Beregnet vandføringsreduktion [%]	16,10
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	2,98	41,75	175.000	100	0,0
50.705	0,95	13,25	110.000	100	0,0
50.372	0,64	8,93	115.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008452

Generelt	
Id	846008452
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	427.063
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	12,70
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	12,70
Tilladelig påvirkning [%]	40
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	4,33
Beregnet vandføringsreduktion [%]	34,07
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	1,69	38,99	175.000	100	0,0
50.705	0,82	18,86	110.000	100	0,0
50.372	0,55	12,62	115.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008456

Generelt	
Id	846008456
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	3.379.538
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	4,30
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	4,30
Tilladelig påvirkning [%]	30
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	3,27
Beregnet vandføringsreduktion [%]	76,00
Påvirkningsvurdering	Kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	1,19	36,34	175.000	100	0,0
50.705	0,76	23,31	110.000	100	0,0
50.372	0,51	15,60	115.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008460

Generelt	
Id	846008460
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	1.724.588
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	13,70
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	13,70
Tilladelig påvirkning [%]	20
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	2,67
Beregnet vandføringsreduktion [%]	19,47
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	1,73	64,73	175.000	100	0,0
50.705	0,28	10,67	110.000	100	0,0
50.372	0,22	8,26	115.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008320

Generelt	
Id	846008320
Vandløb	Hjulrenden
Samlet oplandsareal m2	631.388
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	36,00
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	36,00
Tilladelig påvirkning [%]	9
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	1,39
Beregnet vandføringsreduktion [%]	3,87
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,61	43,65	115.000	100	0,0
50.705	0,50	35,93	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,22	15,78	175.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008324

Generelt	
Id	846008324
Vandløb	Hjulrenden
Samlet oplandsareal m2	1.350.888
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	13,70
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	13,70
Tilladelig påvirkning [%]	50
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,80
Beregnet vandføringsreduktion [%]	5,82
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,38	48,11	115.000	100	0,0
50.705	0,30	37,51	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,099	12,48	175.000	100	0,0



Bilag - Opland: 999000388

Generelt	
Id	999000388
Vandløb	
Samlet oplandsareal m2	3.027.001
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	5,40
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	5,40
Tilladelig påvirkning [%]	10
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,57
Beregnet vandføringsreduktion [%]	10,56
Påvirkningsvurdering	Kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,31	54,22	115.000	100	0,0
50.705	0,22	38,48	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,035	6,11	175.000	100	0,0




Bilag - Opland: 999000389

Generelt	
Id	999000389
Vandløb	
Samlet oplandsareal m2	2.812.332
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	5,00
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	5,00
Tilladelig påvirkning [%]	30
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,66
Beregnet vandføringsreduktion [%]	13,15
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,22	32,80	110.000	100	0,0
50.372	0,21	31,39	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,049	7,49	175.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008322

Generelt	
Id	846008322
Vandløb	Hjulrenden
Samlet oplandsareal m2	1.565.400
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	15,90
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	15,90
Tilladelig påvirkning [%]	30
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,49
Beregnet vandføringsreduktion [%]	3,10
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,19	38,11	115.000	100	0,0
50.705	0,17	34,55	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,11	21,39	175.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008592

Generelt	
Id	846008592
Vandløb	Stamperdam
Samlet oplandsareal m2	1.119.675
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	2,00
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	2,00
Tilladelig påvirkning [%]	30
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,46
Beregnet vandføringsreduktion [%]	22,87
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,22	47,16	115.000	100	0,0
50.705	0,19	41,74	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,033	7,24	175.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008458

Generelt	
Id	846008458
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	1.358.288
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	10,60
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	10,60
Tilladelig påvirkning [%]	20
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,47
Beregnet vandføringsreduktion [%]	4,44
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,29	62,46	175.000	100	0,0
50.705	0,032	6,77	110.000	100	0,0
50.372	0,021	4,57	115.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008326

Generelt	
Id	846008326
Vandløb	Hjulrenden
Samlet oplandsareal m2	3.268.525
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	15,30
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	15,30
Tilladelig påvirkning [%]	4
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,88
Beregnet vandføringsreduktion [%]	5,78
Påvirkningsvurdering	Kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,072	8,09	115.000	100	0,0
50.705	0,067	7,58	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,051	5,81	175.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008462

Generelt	
Id	846008462
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	1.730.488
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	2,10
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	2,10
Tilladelig påvirkning [%]	40
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,24
Beregnet vandføringsreduktion [%]	11,60
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,058	23,92	175.000	100	0,0
50.705	0,042	17,36	110.000	100	0,0
50.372	0,041	16,63	115.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008634

Generelt	
Id	846008634
Vandløb	Vive Møllebæk
Samlet oplandsareal m2	7.838.513
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	58,60
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	58,60
Tilladelig påvirkning [%]	50
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	3,15
Beregnet vandføringsreduktion [%]	5,38
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,042	1,33	175.000	100	0,0
50.705	0,018	0,57	110.000	100	0,0
50.372	0,013	0,41	115.000	100	0,0




Bilag - Opland: 846008454

Generelt	
Id	846008454
Vandløb	Fuglbæk
Samlet oplandsareal m2	2.172.913
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	7,00
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	7,00
Tilladelig påvirkning [%]	10
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,12
Beregnet vandføringsreduktion [%]	1,74
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,024	19,87	175.000	100	0,0
50.705	0,0031	2,55	110.000	100	0,0
50.372	0,0021	1,71	115.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008464

Generelt	
Id	846008464
Vandløb	Glerup Bæk
Samlet oplandsareal m2	1.675.225
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	12,30
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	12,30
Tilladelig påvirkning [%]	30
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,03
Beregnet vandføringsreduktion [%]	0,24
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,0043	14,97	175.000	100	0,0
50.705	0,0039	13,63	110.000	100	0,0
50.372	0,0039	13,61	115.000	100	0,0



Bilag - Opland: 846008466

Generelt	
Id	846008466
Vandløb	Glerup Bæk
Samlet oplandsareal m2	1.374.813
Sårbarhed	
Medianminimumsvandføring [l/s]	2,70
Justeret medianminimumsvandføring [l/s]	2,70
Tilladelig påvirkning [%]	40
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet vandføringsreduktion [l/s]	0,44
Beregnet vandføringsreduktion [%]	16,26
Påvirkningsvurdering	Ikke kritisk
Samlet vurdering	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Kommentar (knyttes til sagen):	
Kommentar (knyttes til oplandet):	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet reduktion [l/s]	Boringens andel [%]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m3]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,0027	0,61	110.000	100	0,0
50.372	0,0024	0,55	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0016	0,36	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: d1a80c31-4b4a-4bfb-889c-89cc9fa98f88

Generelt	
Id	d1a80c31-4b4a-4bfb-889c-89cc9fa98f88
Beregningspunkt	565795, 6287752
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	31,3
Grundvandskote	13
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,71
Beregnet reference-sænkning [m]	0,031
Sænkning i forhold til reference [m]	0,68
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 1, fra: besigtigelsesflader fra 2012.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,65	96,10	0,65	175.000	100	0,0
50.705	0,031	2,02	0,014	110.000	100	0,0
50.372	0,022	1,47	0,010	115.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 111e856b-5353-11e2-a566-00155d01e765

Generelt	
Id	111e856b-5353-11e2-a566-00155d01e765
Beregningspunkt	566814, 6286622
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	39,6
Grundvandskote	7,1
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	 § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,82
Beregnet reference-sænkning [m]	0,46
Sænkning i forhold til reference [m]	0,36
Sænkningsvurdering trin-1	 Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,47	56,55	0,21	110.000	100	0,0
50.372	0,31	39,58	0,14	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,045	12,36	0,045	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 111e8567-5353-11e2-bbf5-00155d01e765

Generelt	
Id	111e8567-5353-11e2-bbf5-00155d01e765
Beregningspunkt	566702, 6286801
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	46,6
Grundvandskote	8,4
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	☀ § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,78
Beregnet reference-sænkning [m]	0,43
Sænkning i forhold til reference [m]	0,35
Sænkningsvurdering trin-1	🟢 Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,48	59,74	0,21	110.000	100	0,0
50.372	0,24	31,09	0,11	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,061	17,11	0,061	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: 1085eead-5353-11e2-9bc5-00155d01e765

Generelt	
Id	1085eead-5353-11e2-9bc5-00155d01e765
Beregningspunkt	567164, 6286600
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	37,9
Grundvandskote	5,9
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,65
Beregnet reference-sænkning [m]	0,38
Sænkning i forhold til reference [m]	0,27
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 4, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,41	70,65	0,19	115.000	100	0,0
50.705	0,21	33,58	0,091	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,032	11,78	0,032	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 5ec9851c-730a-4976-a26e-777d8ddc516d

Generelt	
Id	5ec9851c-730a-4976-a26e-777d8ddc516d
Beregningspunkt	565943, 6287887
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	30
Grundvandskote	13,3
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,35
Beregnet reference-sænkning [m]	0,032
Sænkning i forhold til reference [m]	0,32
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 5, fra: besigtigelsesflader fra 2012.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,29	91,18	0,29	175.000	100	0,0
50.705	0,033	4,63	0,015	110.000	100	0,0
50.372	0,024	3,46	0,011	115.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: 1085eea1-5353-11e2-9b82-00155d01e765

Generelt	
Id	1085eea1-5353-11e2-9b82-00155d01e765
Beregningspunkt	566277, 6287689
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	39,7
Grundvandskote	12,8
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,30
Beregnet reference-sænkning [m]	0,058
Sænkning i forhold til reference [m]	0,24
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 2, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,19	80,12	0,19	175.000	100	0,0
50.705	0,060	10,93	0,027	110.000	100	0,0
50.372	0,043	8,26	0,020	115.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 1119ca37-5353-11e2-b6fc-00155d01e765

Generelt	
Id	1119ca37-5353-11e2-b6fc-00155d01e765
Beregningspunkt	566556, 6287167
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	44,4
Grundvandskote	10,3
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,39
Beregnet reference-sænkning [m]	0,17
Sænkning i forhold til reference [m]	0,22
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,17	33,36	0,074	110.000	100	0,0
50.372	0,12	24,22	0,054	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,10	45,71	0,10	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: f5274a7d-9818-4eeb-90f7-58910a969010

Generelt	
Id	f5274a7d-9818-4eeb-90f7-58910a969010
Beregningspunkt	566972, 6287175
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	38,4
Grundvandskote	9,9
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	☀ § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,38
Beregnet reference-sænkning [m]	0,21
Sænkning i forhold til reference [m]	0,17
Sænkningsvurdering trin-1	🟢 Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,17	43,56	0,075	110.000	100	0,0
50.372	0,15	41,59	0,071	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,058	33,71	0,058	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 7013a14a-cb00-44cb-9a9d-02776b8981c6

Generelt	
Id	7013a14a-cb00-44cb-9a9d-02776b8981c6
Beregningspunkt	567456, 6286609
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	28,3
Grundvandskote	5,8
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,32
Beregnet reference-sænkning [m]	0,22
Sænkning i forhold til reference [m]	0,099
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 4, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,18	85,00	0,084	115.000	100	0,0
50.705	0,12	51,95	0,052	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,022	22,08	0,022	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 1085eea2-5353-11e2-b876-00155d01e765

Generelt	
Id	1085eea2-5353-11e2-b876-00155d01e765
Beregningspunkt	566437, 6287950
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	31,8
Grundvandskote	14,1
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,20
Beregnet reference-sænkning [m]	0,043
Sænkning i forhold til reference [m]	0,15
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 4, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,12	75,62	0,12	175.000	100	0,0
50.705	0,042	12,14	0,019	110.000	100	0,0
50.372	0,034	10,16	0,016	115.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 22ea2455-d8fd-482d-afa1-92227d3c9661

Generelt	
Id	22ea2455-d8fd-482d-afa1-92227d3c9661
Beregningspunkt	566790, 6285913
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	29,5
Grundvandskote	3,8
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,26
Beregnet reference-sænkning [m]	0,14
Sænkning i forhold til reference [m]	0,12
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,12	46,10	0,056	115.000	100	0,0
50.705	0,12	43,33	0,052	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,020	16,66	0,020	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 1083a4f3-5353-11e2-a5d8-00155d01e765

Generelt	
Id	1083a4f3-5353-11e2-a5d8-00155d01e765
Beregningspunkt	566523, 6288080
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	28,3
Grundvandskote	14,6
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,16
Beregnet reference-sænkning [m]	0,037
Sænkning i forhold til reference [m]	0,12
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 4, fra: besigtigelsesflader fra 2011.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,085	71,54	0,085	175.000	100	0,0
50.705	0,036	13,28	0,016	110.000	100	0,0
50.372	0,030	11,62	0,014	115.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 99ef8891-d5af-4a8e-8823-172fff2dbadd

Generelt	
Id	99ef8891-d5af-4a8e-8823-172fff2dbadd
Beregningspunkt	566801, 6285861
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	22,7
Grundvandskote	3,2
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	 § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,21
Beregnet reference-sænkning [m]	0,12
Sænkning i forhold til reference [m]	0,097
Sænkningsvurdering trin-1	 Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: besigtigelsesflader fra 2012.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,10	48,26	0,047	115.000	100	0,0
50.705	0,094	42,61	0,041	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,016	16,28	0,016	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: e398ee5e-14d0-4484-84cc-b5c04b1534df

Generelt	
Id	e398ee5e-14d0-4484-84cc-b5c04b1534df
Beregningspunkt	565097, 6287789
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14,4
Grundvandskote	13,2
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,15
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,10
Beregnet reference-sænkning [m]	0,013
Sænkning i forhold til reference [m]	0,092
Sænkningsvurdering trin-1	Måske kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 8 - Våd natur, dårlig hydraulisk kontakt. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,078	84,49	0,078	175.000	100	0,0
50.705	0,011	5,48	0,0050	110.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 4c0543c9-49b0-4603-9f6b-6252a6886a32

Generelt	
Id	4c0543c9-49b0-4603-9f6b-6252a6886a32
Beregningspunkt	565030, 6287796
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14,4
Grundvandskote	13,2
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,093
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0065
Sænkning i forhold til reference [m]	0,087
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,078	89,39	0,078	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 2bd8b4ac-a929-4523-8b7c-6a656627301e

Generelt	
Id	2bd8b4ac-a929-4523-8b7c-6a656627301e
Beregningspunkt	565030, 6287783
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14,4
Grundvandskote	13,2
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,093
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0065
Sænkning i forhold til reference [m]	0,087
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,078	89,39	0,078	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fcfcabc0-5351-11e2-8435-00155d01e765

Generelt	
Id	fcfcabc0-5351-11e2-8435-00155d01e765
Beregningspunkt	566839, 6288228
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	26,5
Grundvandskote	16,1
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,12
Beregnet reference-sænkning [m]	0,034
Sænkning i forhold til reference [m]	0,082
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2011.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,051	61,45	0,051	175.000	100	0,0
50.705	0,031	16,42	0,014	110.000	100	0,0
50.372	0,028	15,50	0,013	115.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe3e7a68-5351-11e2-8f61-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3e7a68-5351-11e2-8f61-00155d01e765
Beregningspunkt	566626, 6288309
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	23,2
Grundvandskote	15,8
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,11
Beregnet reference-sænkning [m]	0,027
Sænkning i forhold til reference [m]	0,079
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,051	65,07	0,051	175.000	100	0,0
50.705	0,024	13,51	0,011	110.000	100	0,0
50.372	0,021	12,36	0,0097	115.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fd120869-5351-11e2-86dc-00155d01e765

Generelt	
Id	fd120869-5351-11e2-86dc-00155d01e765
Beregningspunkt	566831, 6285669
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14,1
Grundvandskote	2,4
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,14
Beregnet reference-sænkning [m]	0,074
Sænkning i forhold til reference [m]	0,07
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,066	43,66	0,031	115.000	100	0,0
50.705	0,063	39,25	0,028	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,011	15,80	0,011	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: f35f5498-19dd-434d-bb96-67ac317da33f

Generelt	
Id	f35f5498-19dd-434d-bb96-67ac317da33f
Beregningspunkt	565302, 6288227
Vejledende registrering	Hede
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	19,3
Grundvandskote	13,8
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,060
Beregnet reference-sænkning [m]	0
Sænkning i forhold til reference [m]	0,06
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 2, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,060	100,00	0,060	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 0203b08b-225a-44f3-a854-8a4858b7523a

Generelt	
Id	0203b08b-225a-44f3-a854-8a4858b7523a
Beregningspunkt	567968, 6286609
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	9,9
Grundvandskote	4,2
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,12
Beregnet reference-sænkning [m]	0,15
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,036
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,064	-82,74	0,029	115.000	100	0,0
50.705	0,044	-53,91	0,019	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0096	-27,11	0,0096	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 11282268-5353-11e2-ac8c-00155d01e765

Generelt	
Id	11282268-5353-11e2-ac8c-00155d01e765
Beregningspunkt	565864, 6288193
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	23,7
Grundvandskote	13,7
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,052
Beregnet reference-sænkning [m]	0,00016
Sænkning i forhold til reference [m]	0,052
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 1, fra: besigtigelsesflader fra 2012.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,050	96,64	0,050	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 1091d58d-5353-11e2-b867-00155d01e765

Generelt	
Id	1091d58d-5353-11e2-b867-00155d01e765
Beregningspunkt	565871, 6288178
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	23,7
Grundvandskote	13,7
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,052
Beregnet reference-sænkning [m]	0,00016
Sænkning i forhold til reference [m]	0,052
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 2, fra: besigtigelsesflader fra 2018.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,050	96,64	0,050	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe3e7a98-5351-11e2-baa8-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3e7a98-5351-11e2-baa8-00155d01e765
Beregningspunkt	566944, 6285562
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	9,9
Grundvandskote	1,9
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,098
Beregnet reference-sænkning [m]	0,050
Sænkning i forhold til reference [m]	0,048
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,046	44,69	0,021	115.000	100	0,0
50.705	0,043	39,00	0,019	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0075	15,58	0,0075	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe39bf8b-5351-11e2-b628-00155d01e765

Generelt	
Id	fe39bf8b-5351-11e2-b628-00155d01e765
Beregningspunkt	567978, 6287243
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	17,2
Grundvandskote	8
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,090
Beregnet reference-sænkning [m]	0,10
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,012
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,044	-163,46	0,020	115.000	100	0,0
50.705	0,035	-123,11	0,015	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,012	-93,56	0,012	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: fd0d4da2-5351-11e2-87fd-00155d01e765

Generelt	
Id	fd0d4da2-5351-11e2-87fd-00155d01e765
Beregningspunkt	565024, 6287974
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13,5
Grundvandskote	13,4
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,05
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,050
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0022
Sænkning i forhold til reference [m]	0,048
Sænkningsvurdering trin-1	Måske kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2011.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,045	93,43	0,045	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 111e8532-5353-11e2-a824-00155d01e765

Generelt	
Id	111e8532-5353-11e2-a824-00155d01e765
Beregningspunkt	567855, 6287765
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	26,5
Grundvandskote	12
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,079
Beregnet reference-sænkning [m]	0,059
Sænkning i forhold til reference [m]	0,02
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,033	78,92	0,015	115.000	100	0,0
50.705	0,030	66,38	0,013	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,015	76,38	0,015	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 1091d588-5353-11e2-96df-00155d01e765

Generelt	
Id	1091d588-5353-11e2-96df-00155d01e765
Beregningspunkt	565765, 6286404
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	32,1
Grundvandskote	7,6
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	☀ § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,070
Beregnet reference-sænkning [m]	0,029
Sænkning i forhold til reference [m]	0,041
Sænkningsvurdering trin-1	🟢 Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: besigtigelsesflader fra 2012.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,030	31,69	0,013	110.000	100	0,0
50.372	0,021	23,37	0,0097	115.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,017	40,70	0,017	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fcb06053-5351-11e2-a5c8-00155d01e765

Generelt	
Id	fcb06053-5351-11e2-a5c8-00155d01e765
Beregningspunkt	566262, 6288469
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	17,6
Grundvandskote	14,7
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,044
Beregnet reference-sænkning [m]	0,00098
Sænkning i forhold til reference [m]	0,043
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,036	83,17	0,036	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fcb06051-5351-11e2-9413-00155d01e765

Generelt	
Id	fcb06051-5351-11e2-9413-00155d01e765
Beregningspunkt	566254, 6288486
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	17,6
Grundvandskote	14,7
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,044
Beregnet reference-sænkning [m]	0,00098
Sænkning i forhold til reference [m]	0,043
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,036	83,17	0,036	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe3c30ab-5351-11e2-a117-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3c30ab-5351-11e2-a117-00155d01e765
Beregningspunkt	566263, 6288473
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	17,6
Grundvandskote	14,7
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,044
Beregnet reference-sænkning [m]	0,00098
Sænkning i forhold til reference [m]	0,043
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,036	83,17	0,036	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe3c30b0-5351-11e2-a4d1-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3c30b0-5351-11e2-a4d1-00155d01e765
Beregningspunkt	567630, 6288378
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	21,7
Grundvandskote	16,2
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,058
Beregnet reference-sænkning [m]	0,022
Sænkning i forhold til reference [m]	0,036
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,019	24,74	0,0089	115.000	100	0,0
50.705	0,019	22,88	0,0082	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,016	44,05	0,016	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: fe3293ef-5351-11e2-8010-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3293ef-5351-11e2-8010-00155d01e765
Beregningspunkt	568053, 6287215
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13
Grundvandskote	7,6
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,060
Beregnet reference-sænkning [m]	0,084
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,024
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,029	-55,97	0,013	115.000	100	0,0
50.705	0,023	-41,94	0,010	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0077	-32,01	0,0077	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: fe3293ee-5351-11e2-bbab-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3293ee-5351-11e2-bbab-00155d01e765
Beregningspunkt	568046, 6287262
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13
Grundvandskote	7,6
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,060
Beregnet reference-sænkning [m]	0,084
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,024
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,029	-55,97	0,013	115.000	100	0,0
50.705	0,023	-41,94	0,010	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0077	-32,01	0,0077	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 043827e9-6d99-47e6-ab14-c87afbdbd4b7

Generelt	
Id	043827e9-6d99-47e6-ab14-c87afbdbd4b7
Beregningspunkt	565218, 6288257
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	12,4
Grundvandskote	13,8
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,05
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,031
Beregnet reference-sænkning [m]	0
Sænkning i forhold til reference [m]	0,031
Sænkningsvurdering trin-1	Måske kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,031	100,00	0,031	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: c07d3585-56fd-4cf4-be15-5c377c75ffda

Generelt	
Id	c07d3585-56fd-4cf4-be15-5c377c75ffda
Beregningspunkt	566225, 6288549
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	16,9
Grundvandskote	14,7
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,045
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0017
Sænkning i forhold til reference [m]	0,044
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 4, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,030	69,40	0,030	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 111e8538-5353-11e2-a79c-00155d01e765

Generelt	
Id	111e8538-5353-11e2-a79c-00155d01e765
Beregningspunkt	568216, 6287644
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14
Grundvandskote	9,1
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,041
Beregnet reference-sænkning [m]	0,054
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,012
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,018	-69,20	0,0085	115.000	100	0,0
50.705	0,016	-55,33	0,0068	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0068	-55,28	0,0068	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 8f99ab15-0744-4e88-9c2d-a37516008306

Generelt	
Id	8f99ab15-0744-4e88-9c2d-a37516008306
Beregningspunkt	568216, 6287692
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14
Grundvandskote	9,1
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,041
Beregnet reference-sænkning [m]	0,054
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,013
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,018	-67,48	0,0085	115.000	100	0,0
50.705	0,016	-53,95	0,0068	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0068	-53,90	0,0068	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 111e8548-5353-11e2-80e5-00155d01e765

Generelt	
Id	111e8548-5353-11e2-80e5-00155d01e765
Beregningspunkt	568237, 6287321
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14,3
Grundvandskote	7,2
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,042
Beregnet reference-sænkning [m]	0,085
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,044
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,020	-21,00	0,0092	115.000	100	0,0
50.705	0,016	-16,02	0,0070	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0059	-13,48	0,0059	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 108aa9b3-5353-11e2-8b65-00155d01e765

Generelt	
Id	108aa9b3-5353-11e2-8b65-00155d01e765
Beregningspunkt	565352, 6286453
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	27,9
Grundvandskote	8,1
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	 § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,033
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0088
Sænkning i forhold til reference [m]	0,025
Sænkningsvurdering trin-1	 Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,016	64,14	0,016	175.000	100	0,0
50.705	0,013	23,58	0,0058	110.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 39595467-f0d8-4cab-b3c1-c3e0015f6d38

Generelt	
Id	39595467-f0d8-4cab-b3c1-c3e0015f6d38
Beregningspunkt	565018, 6288082
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13,1
Grundvandskote	13,5
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,05
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,021
Beregnet reference-sænkning [m]	0
Sænkning i forhold til reference [m]	0,021
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,021	100,00	0,021	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 752ab5c5-0867-456e-bd48-3e40f1d3916a

Generelt	
Id	752ab5c5-0867-456e-bd48-3e40f1d3916a
Beregningspunkt	566171, 6288544
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	16,5
Grundvandskote	14,4
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,028
Beregnet reference-sænkning [m]	0,00066
Sænkning i forhold til reference [m]	0,027
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,020	74,04	0,020	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: 1119ca36-5353-11e2-94ce-00155d01e765

Generelt	
Id	1119ca36-5353-11e2-94ce-00155d01e765
Beregningspunkt	568223, 6287198
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	10,9
Grundvandskote	6
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,038
Beregnet reference-sænkning [m]	0,11
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,073
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,019	-11,92	0,0087	115.000	100	0,0
50.705	0,015	-8,88	0,0065	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0050	-6,91	0,0050	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fd12086f-5351-11e2-9e21-00155d01e765

Generelt	
Id	fd12086f-5351-11e2-9e21-00155d01e765
Beregningspunkt	567169, 6285381
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	4,8
Grundvandskote	0,9
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,041
Beregnet reference-sænkning [m]	0,021
Sænkning i forhold til reference [m]	0,02
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,020	46,67	0,0094	115.000	100	0,0
50.705	0,017	38,03	0,0076	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0029	14,69	0,0029	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe4a616f-5351-11e2-9b4e-00155d01e765

Generelt	
Id	fe4a616f-5351-11e2-9b4e-00155d01e765
Beregningspunkt	565757, 6286441
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	32,1
Grundvandskote	7,6
Magasinkontakt	Ingen
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,029
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0093
Sænkning i forhold til reference [m]	0,02
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 2 - Grundvandsdannelse til frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.705	0,016	36,18	0,0071	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,012	61,31	0,012	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fcadef89-5351-11e2-9cae-00155d01e765

Generelt	
Id	fcadef89-5351-11e2-9cae-00155d01e765
Beregningspunkt	566124, 6288624
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	16,2
Grundvandskote	14,3
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,035
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0017
Sænkning i forhold til reference [m]	0,033
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2011.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,018	54,52	0,018	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 534000ff-cfe0-46fa-b5ff-2e410b271ca8

Generelt	
Id	534000ff-cfe0-46fa-b5ff-2e410b271ca8
Beregningspunkt	565320, 6288636
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	11,9
Grundvandskote	13,8
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,05
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,020
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0026
Sænkning i forhold til reference [m]	0,018
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,017	97,15	0,017	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: b7997941-3c37-4362-b7d1-35dcfa535ab3

Generelt	
Id	b7997941-3c37-4362-b7d1-35dcfa535ab3
Beregningspunkt	568361, 6287159
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	9,1
Grundvandskote	5,6
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,030
Beregnet reference-sænkning [m]	0,23
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,2
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,015	-3,41	0,0068	115.000	100	0,0
50.705	0,011	-2,47	0,0049	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0035	-1,76	0,0035	175.000	100	0,0




Bilag - Naturlokalitet: 96764eff-e3a2-40a9-97d7-205252fd6c33

Generelt	
Id	96764eff-e3a2-40a9-97d7-205252fd6c33
Beregningspunkt	568326, 6287189
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	9,1
Grundvandskote	5,6
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,030
Beregnet reference-sænkning [m]	0,23
Sænkning i forhold til reference [m]	-0,2
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
50.372	0,015	-3,41	0,0068	115.000	100	0,0
50.705	0,011	-2,47	0,0049	110.000	100	0,0
846.proveboringB1	0,0035	-1,76	0,0035	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe3c308e-5351-11e2-9e27-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3c308e-5351-11e2-9e27-00155d01e765
Beregningspunkt	566823, 6289073
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	17,6
Grundvandskote	15,5
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,032
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0051
Sænkning i forhold til reference [m]	0,027
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,015	55,70	0,015	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fe3c3096-5351-11e2-99ea-00155d01e765

Generelt	
Id	fe3c3096-5351-11e2-99ea-00155d01e765
Beregningspunkt	567253, 6288946
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	23,5
Grundvandskote	16,4
Magasinkontakt	Tvivlsomt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,049
Beregnet reference-sænkning [m]	0,015
Sænkning i forhold til reference [m]	0,034
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 1 - Grundvandsdannelse til sekundært magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,014	39,62	0,014	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: 111e8537-5353-11e2-b0e7-00155d01e765

Generelt	
Id	111e8537-5353-11e2-b0e7-00155d01e765
Beregningspunkt	564662, 6287675
Vejledende registrering	Sø
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13,3
Grundvandskote	13,3
Magasinkontakt	● Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	● § 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,055
Beregnet reference-sænkning [m]	0,018
Sænkning i forhold til reference [m]	0,038
Sænkningsvurdering trin-1	● Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,013	33,72	0,013	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fd0fbe6d-5351-11e2-b8d5-00155d01e765

Generelt	
Id	fd0fbe6d-5351-11e2-b8d5-00155d01e765
Beregningspunkt	564667, 6287648
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13,3
Grundvandskote	13,3
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,055
Beregnet reference-sænkning [m]	0,018
Sænkning i forhold til reference [m]	0,038
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,013	33,72	0,013	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fd0d4d71-5351-11e2-abf5-00155d01e765

Generelt	
Id	fd0d4d71-5351-11e2-abf5-00155d01e765
Beregningspunkt	566825, 6289132
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	17,7
Grundvandskote	14,9
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	999,00
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,028
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0048
Sænkning i forhold til reference [m]	0,023
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 3 - Grundvandsdannelse til spændt magasin. Natur kvalitet = 1, fra: ingen data, bedste kvalitet valgt.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,012	53,72	0,012	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fcadef87-5351-11e2-937d-00155d01e765

Generelt	
Id	fcadef87-5351-11e2-937d-00155d01e765
Beregningspunkt	566050, 6288733
Vejledende registrering	Eng
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	14,8
Grundvandskote	13,9
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,05
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,023
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0010
Sænkning i forhold til reference [m]	0,022
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 1, fra: besigtigelsesflader fra 2012.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,010	48,19	0,010	175.000	100	0,0



Bilag - Naturlokalitet: fd0d4d9b-5351-11e2-9021-00155d01e765

Generelt	
Id	fd0d4d9b-5351-11e2-9021-00155d01e765
Beregningspunkt	565047, 6288215
Vejledende registrering	Mose
Vurdering af hyd. kontakt	
Terrænkote	13,4
Grundvandskote	13,8
Magasinkontakt	Muligt
Sårbarhed	
Beskyttelsesniveau	§ 3
Vandstandsbetinget sårbarhed	Ej angivet
Kritisk sænkning	0,05
Akkumuleret påvirkning	
Beregnet sænkning [m]	0,011
Beregnet reference-sænkning [m]	0,0017
Sænkning i forhold til reference [m]	0,0091
Sænkningsvurdering trin-1	Ikke kritisk
Sænkningsvurdering trin-2	Ikke vurderet
Bemærkninger	
Vurdering af påvirkning:	
Kommentar: Typologi 4 - Vældpåvirket natur, frit magasin. Natur kvalitet = 3, fra: besigtigelsesflader fra 2017.	

Påvirkning fra den enkelte boring

DGU-nummer	Beregnet sænkning [m]	Boringens andel [%]	Sænkning i forhold til reference [m]	Justeret indvindingsmængde pr. år [m]	Pumpetid [%]	Infiltrationsfaktor
846.proveboringB1	0,0088	96,40	0,0088	175.000	100	0,0

